

令和3年4月30日

公共係船施設契約者

舞阪 PBS 使用者 各位

(公財) 浜名湖総合環境財団

船外機の盗難事件の発生について

先日、伊佐地川公共マリーナにおいて、船外機の盗難事件が発生しました。盗難に遭った船舶は、船外機をボルトで固定し盗難防止対策を行っていたにもかかわらず、被害に遭われてしまいました。

こうした被害の再発防止のため、各自、下記を参考に、盗難防止策を講じていただくよう、お願いいたします。


記

- 1 船外機固定ボルトのナットを、ナイロンナット等の取り外しに時間がかかるものに変える。
- 2 ボルトとナットを、コーキング等で埋める。
- 3 船外機と船体を鎖やワイヤー等でつなぐ。
- 4 その他、市販の盗難防止用品を使用する。
 - (1) 船外機の取り付けクランプを覆い、クランプを回せなくするもの (写真①)
 - (2) 南京錠で船外機の取り付けクランプを施錠する。(写真②)

写真①



写真②



財団事務局

電話：053-458-6043