

## 航行注意

## 庄内水路標識6番 破損しています

庄内水路の案内標識6番の破損を確認しました。

根元付近から折れて湖底に横たわっているものとみられ、当面、船舶の航行に支障はない状況です。標識6番の付近に「注意ブイ」を設置しております。

付近を航行する船舶の皆様には御迷惑をおかけしますが、航行の際は御注意いただきますとともに、今後とも浜名湖の安全航行に御協力くださいますようお願いいたします。

なお、修繕につきましては、別途お知らせします。

(注意ブイ)



(水路案内図から抜粋)

